

# Brocas

## BROCA DE DIAMANTE SOLDADO AL VACIO PARA PORCELÁNICO



Para un mejor resultado la broca requiere lubricación, se recomienda mojar con un poco de agua la superficie a taladrar antes de comenzar, y con un taladro de alta velocidad (2000-2500 rpm) solo con una ligera presión.

Existe como opción la guía de taladro y sistema de refrigeración.

Taladra mármol, porcelanato, gres, porcelánico, granito, cristal...

- \* Más rápido.
- \* Más limpio.
- \* Cuatro veces más duraderas que las brocas tradicionales.



REF.	DESCRIPCIÓN	DIAMETRO	R.P.M.
651.005	BROCA DIAMANTE	5	2.000 / 2.500
651.006		6	
651.008		8	
651.010		10	
651.012		12	
651.015		15	
651.020		20	
651.025		25	
651.002	GUIA SISTEMA REFRIGERACIÓN	5-6-8-10	--